

## DÉCONTAMINATION DES SURFACES EXTERNES ISOLATEURS ET RABS

### Objectifs

- Identifier les exigences réglementaires
- Reconnaître les différents processus de décontamination
- Identifier les principes du Nettoyage et de la Désinfection
- Mettre en application les connaissances acquises dans la zone critique de classe A

### Profils des stagiaires

- Personnel opérationnel intervenant dans les zones de production
- Personnel encadrant intervenant dans les zones de production

### Moyens pédagogiques et particularités

- Apports théoriques
- Questionnaire interactif
- Retour d'expériences terrain
- Exercice pratique (intra-entreprise)
- Observation de photos et vidéos (inter-entreprise)

### Modalités d'évaluation

- QCM en fin de session

### Contacts

- Mail : [formation@cophaclean.fr](mailto:formation@cophaclean.fr)
- Tel : 02 47 80 48 79

### Prérequis

Être formé(e) aux bonnes pratiques de fabrication du secteur d'activités. Les stagiaires doivent disposer d'un smartphone.

Intra-entreprise : un espace doit être disponible pour la mise en pratique

### Durée

1 jour soit 7 heures

### Tarifs

Disponibles sur [www.cophaclean.fr/formations](http://www.cophaclean.fr/formations)

## DATES

Toutes les dates sont disponibles sur  
notre site internet  
[www.cophaclean.fr/formations](http://www.cophaclean.fr/formations)

Pour tout handicap, nous consulter.

## 1. Introduction

- Les contaminants à maîtriser
- Les exigences réglementaires (GMP Annexe 1)

## 2. Programme de nettoyage et de désinfection

- Les méthodes et leurs objectifs
- La justification et la détermination du plan de nettoyage/décontamination par le risque

## 3. Éléments pour mettre en œuvre la décontamination des surfaces externes

- Le matériel, les produits désinfectants, les méthodologies, les fréquences
- Les bonnes pratiques et la gestuelle

## 4. Mettre en œuvre la performance et l'efficacité du plan de décontamination