

DÉCONTAMINATION DES SURFACES EXTERNES ISOLATEURS ET RABS

Objectifs

- Identifier les exigences réglementaires
- Reconnaître les différents processus de décontamination
- Identifier les principes du Nettoyage et de la Désinfection
- Mettre en application les connaissances acquises dans la zone critique de classe A

Profils des stagiaires

- Personnel opérationnel intervenant dans les zones de production
- Personnel encadrant intervenant dans les zones de production

Moyens pédagogiques et particularités

- Apports théoriques
- Questionnaire interactif
- Retour d'expériences terrain
- Exercice pratique

Modalités d'évaluation

- QCM en fin de session

Contacts

- Mail : formation@cophaclean.fr
- Tel : 02 47 80 48 79

Nouveauté

Prérequis

Être formé(e) aux bonnes pratiques de fabrication du secteur d'activités

Durée et tarif

Inter-entreprises : 1 jour | 700 €
Intra-entreprise : 1 jour | 1 450 € (en standard, hors déplacement et frais administratifs)

DATES

Toutes les dates sont disponibles sur
notre site internet
www.cophaclean.fr/formations

Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, nous consulter.

1. Introduction

- Les contaminants à maîtriser
- Les exigences réglementaires (GMP Annexe 1)

2. Programme de nettoyage et de désinfection

- Les méthodes et leurs objectifs
- La justification et la détermination du plan de nettoyage/décontamination par le risque

3. Éléments pour mettre en œuvre la décontamination des surfaces externes

- Le matériel, les produits désinfectants, les méthodologies, les fréquences
- Les bonnes pratiques et la gestuelle

4. Mettre en œuvre la performance et l'efficacité du plan de décontamination